

Propriétés

QUALITÉ DE SURFACE

Les surfaces interne et externe des tubes doivent être propres et lisses.

Le résidu restant après évaporation du solvant ne doit pas dépasser 38 mg/m² de la surface interne.