

# Propiedades

## CALIDAD DE SUPERFICIE

Las superficies interior y exterior de los tubos deben estar limpias y lisas.

El residuo que quede después de que se haya evaporado el disolvente no debe exceder de 38 mg/m<sup>2</sup> de la superficie interna.