

Grenzabmaße

Breite ^a (Nennmaß)		Grenzabmaße für die Breite	Grenzabmaße für die Dicke (Nennmaß) für den Dickenbereich					
über	bis einschliesslich		de 0,5 bis einschliesslich 3	über 3 bis einschliesslich 6	über 6 bis einschliesslich 10	über 10 bis einschliesslich 18	über 18 bis einschliesslich 30	über 30 bis einschliesslich 40
1 ^b	10	± 0,08	± 0,05	± 0,06	± 0,08	–	–	–
10	18	± 0,10	± 0,05	± 0,06	± 0,08	± 0,10	–	–
18	30	± 0,15	± 0,05	± 0,07	± 0,09	± 0,10	± 0,15	–
30	50	± 0,20	± 0,06	± 0,09	± 0,10	± 0,12	± 0,15	± 0,20
50	80	± 0,25	± 0,09	± 0,10	± 0,12	± 0,15	± 0,18	± 0,25
80	120	± 0,30	–	± 0,12	± 0,15	± 0,18	± 0,23	± 0,30
120	160	± 0,40	–	–	± 0,18	± 0,20	± 0,20	± 0,35
160	200	± 0,50	–	–	± 0,20	± 0,25	± 0,30	± 0,40
ANMERKUNG – Werte in Millimeter.								
^a Falls das Verhältnis der Breite und Dicke (Nennmaße) grösser als 20 : 1 ist, müssen die Grenzabmaße zwischen Käufer und Lieferer vereinbart werden.								
^b Einschließlich 1.								