

Alliages

ALLIAGES DE CUIVRE – ZINC

Désignation de la matière		Composition en % (fraction massique)									Densité g/cm ³
Symbolique	Numérique	Élément	Cu	Al	Fe	Ni	Pb	Sn	Zn	Total des autres	approx.
CuZn5	CW500L	min.	94,0	–	–	–	–	–	Reste	–	8,9
		máx	96,0	0,02	0,05	0,3	0,05	0,1	–	0,1	
CuZn10	CW501L	min.	89,0	–	–	–	–	–	Reste	–	8,8
		máx	91,0	0,02	0,05	0,3	0,05	0,1	–	0,1	
CuZn15	CW502L	min.	84,0	–	–	–	–	–	Reste	–	8,8
		máx	86,0	0,02	0,05	0,3	0,05	0,1	–	0,1	
CuZn20	CW503L	min.	79,0	–	–	–	–	–	Reste	–	8,7
		máx	81,0	0,02	0,05	0,3	0,05	0,1	–	0,1	
CuZn30	CW505L	min.	69,0	–	–	–	–	–	Reste	–	8,5
		máx	71,0	0,02	0,05	0,3	0,05	0,1	–	0,1	
CuZn36	CW507L	min.	63,5	–	–	–	–	–	Reste	–	8,4
		máx	65,5	0,02	0,05	0,3	0,05	0,1	–	0,1	
CuZn37	CW508L	min.	62,0	–	–	–	–	–	Reste	–	8,4
		máx	64,0	0,05	0,1	0,3	0,1	0,1	–	0,1	

Désignation de la matière		Composition en % (fraction massique)									Densité g/cm ³
Symbolique	Numérique	Élément	Cu	Al	Fe	Ni	Pb	Sn	Zn	Total des autres	approx.
CuZn40	CW509L	min.	59,5	–	–	–	–	–	Reste	–	8,4
		máx	61,5	0,05	0,2	0,3	0,3	0,2	–	0,2	

ALLIAGES DE CUIVRE – ZINC – PLOMB

Désignation de la matière		Composition en % (fraction massique)										Densité g/cm ³	
Symbolique	Numérique	Élément	Cu	Al	As	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Total des autres	approx.
CuZn35Pb1	CW600N	min.	62,5	–	–	–	–	–	0,8	–	Rest	–	8,5
		máx	64,0	0,05	–	0,1	–	0,3	1,6	0,1	–	0,1	
CuZn35Pb2	CW601N	min.	62,0	–	–	–	–	–	1,6	–	Rest	–	8,5
		máx	63,5	0,05	–	0,1	–	0,3	2,5	0,1	–	0,1	
CuZn36Pb2As	CW602N	min.	61,0	–	0,02	–	–	–	1,7	–	Rest	–	8,4
		máx	63,0	0,05	0,15	0,1	0,1	0,3	2,8	0,1	–	0,2	
CuZn36Pb3	CW603N	min.	60,0	–	–	–	–	–	2,5	–	Rest	–	8,5
		máx	62,0	0,05	–	0,3	–	0,3	3,5	0,2	–	0,2	
CuZn37Pb0,5	CW604N	min.	62,0	–	–	–	–	–	0,1	–	Rest	–	8,4
		máx	64,0	0,05	–	0,1	–	0,3	0,8	0,2	–	0,2	

Désignation de la matière		Composition en % (fraction massique)											Densité g/cm ³
Symbolique	Numérique	Élément	Cu	Al	As	Fe	Mn	Ni	Pb	Sn	Zn	Total des autres	approx.
CuZn37Pb1	CW605N	min.	61,0	–	–	–	–	–	0,8	–	Rest	–	8,4
		máx	62,0	0,05	–	0,2	–	0,3	1,6	0,2	–	0,2	
CuZn38Pb1	CW607N	min.	60,0	–	–	–	–	–	0,8	–	Rest	–	8,4
		máx	61,0	0,05	–	0,2	–	0,3	1,6	0,2	–	0,2	
CuZn38Pb2	CW608N	min.	60,0	–	–	–	–	–	1,6	–	Rest	–	8,4
		máx	61,0	0,05	–	0,2	–	0,3	2,5	0,2	–	0,2	
CuZn39Pb3	CW614N	min.	57,0	–	–	–	–	–	2,5	–	Rest	–	8,4
		máx	59,0	0,05	–	0,3	–	0,3	3,5	0,3	–	0,2	
CuZn40Pb2	CW617N	min.	57,0	–	–	–	–	–	1,6	–	Rest	–	8,4
		máx	59,0	0,05	–	0,3	–	0,3	2,5	0,3	–	0,2	

ALLIAGES COMPLEXE DE CUIVRE – ZINC

Désignation de la matière		Composition en % (fraction massique)												Densité g/cm ³	
Symbolique	Numérique	Élément	Cu	Al	As	Fe	Mn	Ni	P	Pb	Si	Sn	Zn	Total des autres	approx.
CuZn13Al1Ni1Si1	CW700R	min.	81,0	0,7	–	–	–	0,8	–	–	0,8	–	Rest	–	8,5
		máx	84,0	1,2	–	0,25	0,1	0,4	–	0,05	1,3	0,1	–	0,5	

Désignation de la matière	Composition en % (fraction massique)													Densité g/cm ³	
Symbolique	Numérique	Élément	Cu	Al	As	Fe	Mn	Ni	P	Pb	Si	Sn	Zn	Total des autres	approx.
CuZn20Al2As	CW702R	min.	76,0	1,8	0,02	–	–	–	–	–	–	–	Rest	–	8,4
		máx	79,0	2,3	0,06	0,07	0,1	0,1	0,01	0,05	–	–	–	0,3	
CuZn31Si1	CW708R	min.	66,0	–	–	–	–	–	–	–	0,7	–	Rest	–	8,4
		máx	70,0	–	–	0,4	–	0,5	–	0,8	1,3	–	–	0,5	
CuZn35Ni3Mn2AlPb	CW710R	min.	58,0	0,3	–	–	1,5	2,0	–	0,2	–	–	Rest	–	8,3
		máx	60,0	1,3	–	0,5	2,5	3,0	–	0,8	0,1	0,5	–	0,3	
CuZn37Mn3Al2PbSi	CW713R	min.	57,0	1,3	–	–	1,5	–	–	0,2	0,3	–	Rest	–	8,1
		máx	59,0	2,3	–	1,0	3,0	1,0	–	0,8	1,3	0,4	–	0,3	
CuZn38Mn1Al	CW716R	min.	59,0	0,3	–	–	0,6	–	–	–	–	–	Rest	–	8,3
		máx	61,5	1,3	–	1,0	1,8	0,6	–	1,0	0,5	0,3	–	0,3	
CuZn39Mn1AlPbSi	CW718R	min.	57,0	0,3	–	–	0,8	–	–	0,2	0,2	–	Rest	–	8,2
		máx	59,0	1,3	–	0,5	1,8	0,5	–	0,8	0,8	0,5	–	0,3	
CuZn40Mn2Fe1	CW723R	min.	56,5	–	–	0,5	1,0	–	–	–	–	–	Rest	–	8,3
		máx	58,5	0,1	–	1,5	2,0	0,6	–	0,5	0,1	0,3	–	0,4	