

Propriedades

QUALIDADE DE SUPERFÍCIE

As superfícies interior e exterior dos tubos devem estar limpas e lisas.

O resíduo que permaneça depois de se ter evaporado o dissolvente não deve ultrapassar 38 mg/m² da superfície interna.